





공사 사진대지

공사명	가상 예제 · 9월 시설 보수	현장	가상 한빛 업무시설
회사	가상 시공업체	작업	W-001 / 옥상 방수 보수
위치	A동 옥상	공종	방수
보고일	2026-09-21	작업일	2026-09-21
작업 전		작업 중	
 옥상 방수 보수 W-001 · 작업 전 · 가상 예제		 옥상 방수 보수 W-001 · 작업 중 · 가상 예제	
 옥상 방수 보수 W-001 · 작업 후 · 가상 예제		직접 그린 가상 예제 이미지입니다. 실제 현장 자료가 아닙니다.	

공사 사진대지

공사명	가상 예제 · 9월 시설 보수	현장	가상 한빛 업무시설
회사	가상 시공업체	작업	W-002 / 배관 연결부 교체
위치	B동 기계실	공종	설비
보고일	2026-09-21	작업일	2026-09-21
작업 전		작업 중	작업 후
		사진 누락	사진 누락
직접 그린 가상 예제 이미지입니다. 실제 현장 자료가 아닙니다.		직접 그린 가상 예제 이미지입니다. 실제 현장 자료가 아닙니다.	직접 그린 가상 예제 이미지입니다. 실제 현장 자료가 아닙니다.

공사 사진대지

공사명	가상 예제 · 9월 시설 보수		현장	가상 한빛 업무시설				
회사	가상 시공업체		작업	W-003 / 외벽 균열 보수				
위치	A동 외벽		공종	건축				
보고일	2026-09-21		작업일	2026-09-21				
작업 전		미확인	작업 중		미확인	작업 후		미확인
 외벽 균열 보수 W-003 · 작업 전 · 가상 예제			 외벽 균열 보수 W-003 · 작업 중 · 가상 예제			 외벽 균열 보수 W-003 · 작업 후 · 가상 예제		
직접 그린 가상 예제 이미지입니다. 실제 현장 자료가 아닙니다.			직접 그린 가상 예제 이미지입니다. 실제 현장 자료가 아닙니다.			직접 그린 가상 예제 이미지입니다. 실제 현장 자료가 아닙니다.		

공사 사진대지

공사명	가상 예제 · 9월 시설 보수	현장	가상 한빛 업무시설
회사	가상 시공업체	작업	W-004 / 안내 표지 교체
위치	본관 입구	공종	시설
보고일	2026-09-21	작업일	2026-09-21
작업 전		작업 중	
사진 누락		사진 누락	
직접 그린 가상 예제 이미지입니다. 실제 현장 자료가 아닙니다.		직접 그린 가상 예제 이미지입니다. 실제 현장 자료가 아닙니다.	

공사 사진대지

공사명	가상 예제 · 9월 시설 보수	현장	가상 한빛 업무시설
회사	가상 시공업체	작업	W-005 / 계단 난간 보수
위치	B동 2층	공종	금속
보고일	2026-09-21	작업일	2026-09-21
작업 전		작업 중	
사진 누락		사진 누락	
직접 그린 가상 예제 이미지입니다. 실제 현장 자료가 아닙니다.		직접 그린 가상 예제 이미지입니다. 실제 현장 자료가 아닙니다.	